

Skive Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-6-2018 - Plan 1: 1-6-2018

Beliggenhed

Limfjorden, Skive Fjord

56°34,2'N 9°03,3'E - kort 109



fotograferet juli 2010

Anmærkning

1: Indtil videre udføres anlægsarbejde i Skive Jollehavn (Skive Fiskerihavn). I den SW-lige del af havnen udbygges stensætningen samt opførsel af nye træbroer. Arbejdet udføres fra landsiden.

2: Der er rapporteret dybder på 1,9 m i indsejlingen.

Havnen

der ejes af Skive kommune, består af en trafikhavn (Sydhavnen og Fjordkajen), en søsportshavn (se denne) og en fiskerihavn (S for Sydhavnen). En 1,5 sm lang og 30 m bred gravet rende fører til trafikhavnen og søsportshavnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Der kan besejle havnen: Længde 130 m og bredde 20 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,1 m.

W-lige vinde kan give ca. 1,5 m højvande og E-lige vinde ca. 0,8 m lavvande.

Besejling

Det er forbudt for lystfartøjer at fortøje i trafikhavnen. Lystfartøjer henvises til søsportshavnen.

Fartbegrænsning

3 knob (dog styrefart).

Afmærkning

Til trafikhavnen (Fjordkajen og Sydhavnen) fører en 30 m bred, gravet rende. Afmærkning af renden samt øvrig afmærkning i umiddelbar nærhed af havnen, se kort 109 og plan.

Kajakpolobane.

Umiddelbart S for renden til søsportshavnen er der hvert år i perioden 1/4-15/11 etableret en kajakpolobane, som er afmærket med 4 gule sømærker med flagtopbetegnelse.

Båker

Skive Ydre Havnerende: 2 båker med orange trekanttopbetegnelse leder holdt overet gennem den ydre rende.

Skive Indre Havnerende: 2 båker med orange trekanttopbetegnelse leder holdt overet gennem den indre rende.

Fyr

Skive Ydre Havnerende: På båkerne er etableret 2 fyr, der holdt overet, leder gennem den ydre rende.

Skive Indre Havnerende: På båkerne er etableret 2 fyr, der holdt overet, leder gennem den indre rende. Se i øvrigt kort 109.

Havnefyr, se plan.

Ankerplads

Det er forbudt at ankre i den gravede rende, i Sydhavnen og i Fjordkajbassinet. Der kan ankres N for den gravede rende.

Lods

Limfjord Pilot

Telefon +45 91 52 88 88 (døgnbemandet)

E-post: 24h@limfjordpilot.dk

Hjemmeside: www.limfjordpilot.dk

Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er vist i søkortene. Lokal lodsning kan rekvireres hos Skive Shipping pr. telefon (97 52 14 88).

Lodstvang

Ved passage af Oddesundbroen, Jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg samt de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde, se Løgstør Havn.

Bugsering

Havnen har en mindre bugserbåd (isforstærket), men bugserassistance er ikke nødvendig under normale forhold, men det tilrådes dog skibe med max. dimensioner at rekvirere assistance ved anløb af Fjordkajs- og Sydhavnsbassinet.

Ressourcer

Diesel og benzin (pr. bil) kan fås. Bådebyggeri med ophalerbedding. En 62-tonns mobilkran. Dykkerassistance kan fås. Campingplads 1 km.

Havnekontor

Telefon 97 52 14 88 (Skive Shipping)
Telefax 97 52 74 88
VHF kanal 16, 12 og 6

Toldklarering

SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

Mod N: En linie vinkelret på Fjordkajen til den gule bøje i Fjordkajbassinet.

Mod E: En linie fra den gule bøje i Fjordkajbassinet til grøn tønd nr. 14 og videre til grøn tønd nr. 13. Herefter til enden af den gravede rende.

Mod S: En lige linie fra det S-lige molehoved til rød tønd nr. 4.

Faciliteter



Service




Proviertering



Transport og Kommunikation





© Geodatastyrelsen
 Opdateret: 1-6-2018